

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๓๙๐๑/๑๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ถนนห้วยทราย-ปากพะยูน ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๗๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ราษฎรร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีการขุดดินใกล้แนวเขตดินของบุคคลข้างเคียง

เรียน นายอำเภอป่าบอน

อ้างถึง หนังสืออำเภอป่าบอน ที่ พท ๐๘๑๘/๕๗๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๑ ชุด
๒.ภาพถ่ายสถานที่ร้องเรียน จำนวน ๖ ภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอป่าบอนแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ กรณีนางจารุมาส ทิพวาริ ได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่าบอนว่ามีการขุดดินเพื่อเป็นคูระบายน้ำ ซึ่งติดกับแนวเขตที่ดินของตนเอง โดยไม่มีการเว้นระยะห่างจนเป็นเหตุให้ที่ดินบริเวณบ้านเกิดการทรุดตัว เหตุเกิด หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ขอเรียนว่าได้ร่วมกับปลัดอำเภอป่าบอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ และसारวัตรกำนันตำบลป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปได้ว่าบริเวณที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นที่อยู่อาศัยของนางจารุมาส ทิพวาริ ผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินเป็นประเภททุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งที่ดินข้างเคียงก็เป็นที่ดินประเภทเดียวกัน ห่างจากตัวอาคารที่อยู่อาศัยประมาณ ๔.๐๐ เมตร มีการขุดคูน้ำขนาดประมาณ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาวตลอดแนวโดยขุดติดกับหลักไม้ที่ปักไว้แสดงแนวเขตไม่เว้นระยะห่าง ทำให้ที่ดินฝั่งผู้ร้องเรียนมีการทรุดตัวบางส่วน ซึ่งที่ดินข้างเคียงมีนายวิเชียร เอียดสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ทำประโยชน์และได้ขุดคูน้ำดังกล่าว เบื้องต้น ผู้ร้องเรียนขอให้นายวิเชียร เอียดสุข ถมดินบริเวณดินที่ทรุดตัวใกล้กับอาคารที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ








(นายนำโชค เกื้อเส้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สำนักปลัด อบต.ป่าบอน

โทร./โทรสาร ๐ - ๗๔๖๗ - ๓๘๒๖

ปลัด.....	
ท่าน.....	
ตรวจ (.....)	
ร่าง.....	
พิมพ์.....	

ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีนางจารุมาส ทิพวารี ร้องเรียน การขุดดินในแนวเขต

เหตุเกิดท้องที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕




ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีนางจรรยา ส ทิพวารี ร้องเรียน การขุดดินในแนวเขต

เหตุเกิดท้องที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕





ภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีนางจรรยา มาส ทิพวารี ร้องเรียน การขุดดินในแนวเขต

เหตุเกิดท้องที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕



แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรียน นายอำเภอป่าบอน

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ทง จาราส จันทาว อายุ 52 ปี
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง ป่าบอน อำเภอ/เขต ป่าบอน
จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170 โทรศัพท์ 0631137892

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อกล่าวหา/ขอความเป็นธรรม/แจ้งข้อมูล (เรื่อง) การขูด คอกคอกตาม
เขต 66036

ข้าพเจ้าขอเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม/ข้อกล่าวหา/แจ้งข้อมูล ต่อนายอำเภอป่าบอน ดังนี้

นาย จิรายุส ได้ขูด คอกคอก ตามเขต ซึ่งไม่มีระบุไว้ จนขณะนี้ได้รับคอกตาม
เขต 66036 และคอก หรือ 1151 ดินฝัง ได้เข้ามา จนมีรถขับมาข้างข้าง
ดิน มีรถขับมา เพื่อ ขุด

* เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 43 ม.8 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน พัทลุง
ทง จาราส 66036 คือ เพื่ ขุดคอกคอกในเขต เขตที่ 8 ป่าบอน

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/ภาพถ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว คือ

1. ภาพถ่ายบริเวณขุดคอก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และมีความประสงค์ให้เปิดเผย/ปกปิด ชื่อ-สกุล
และที่อยู่ของข้าพเจ้า

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ทง จาราส จันทาว ผู้ร้องเรียน
(.....)